

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ  
5632—  
2014

---

**ЛЕГИРОВАННЫЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТАЛИ  
И СПЛАВЫ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ,  
ЖАРОСТОЙКИЕ И ЖАРОПРОЧНЫЕ**

**Марки**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2014

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 375 «Металлопродукция из черных металлов и сплавов» на базе Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный Научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина (ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 28 марта 2014 г. № 65-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 октября 2014 г. № 1431-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 5632—2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 5632—72

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2015

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Термины и определения . . . . .	2
4 Обозначения и сокращения . . . . .	3
5 Классификация . . . . .	3
6 Марки и химический состав легированных нержавеющих сталей и сплавов . . . . .	4
Приложение А (рекомендуемое) Рекомендации по применению легированных нержавеющих сталей и сплавов . . . . .	29
Библиография . . . . .	47

ЛЕГИРОВАННЫЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ,  
ЖАРОСТОЙКИЕ И ЖАРОПРОЧНЫЕ

Марки

Stainless steels and corrosion resisting, heat-resistant and creep resisting alloys.  
Grades

Дата введения — 2015—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на легированные нержавеющие деформируемые стали и сплавы на железоникелевой и никелевой основах, предназначенные для работы в коррозионно-активных средах и при высоких температурах.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 7565—81 (ИСО 377-2:1989) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава

ГОСТ 12344—2003 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода

ГОСТ 12345—2001 (ИСО 671:1982, ИСО 4935:1989) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения серы

ГОСТ 12346—78 (ИСО 439:1982, ИСО 4829-1:1986) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния

ГОСТ 12347—77 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора

ГОСТ 12348—78 (ИСО 629:1982) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца

ГОСТ 12349—83 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения вольфрама

ГОСТ 12350—78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома

ГОСТ 12351—2003 (ИСО 4942:1988, ИСО 9647:1989) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ванадия

ГОСТ 12352—81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля

ГОСТ 12353—78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кобальта

ГОСТ 12354—81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена

ГОСТ 12355—78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди

ГОСТ 12356—81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения титана

ГОСТ 12357—84 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения алюминия

ГОСТ 12358—2002 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения мышьяка

ГОСТ 12359—99 (ИСО 4945:1977) Стали углеродистые, легированные и высоколегированные. Методы определения азота

ГОСТ 12360—82 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения бора

ГОСТ 12361—2002 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ниобия

ГОСТ 12362—79 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения микропримесей сурьмы, свинца, олова, цинка и кадмия

# ГОСТ 5632—2014

ГОСТ 12363—79 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения селена  
ГОСТ 12364—84 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения церия  
ГОСТ 12365—84 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения циркония  
ГОСТ 17051—82 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения тантала  
ГОСТ 17745—90 Стали и сплавы. Методы определения газов  
ГОСТ 18895—97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа  
ГОСТ 24018.0—90 Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Общие требования к методам анализа  
ГОСТ 24018.1—80 Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения олова  
ГОСТ 24018.2—80 Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения сурьмы  
ГОСТ 24018.3—80 Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения свинца  
ГОСТ 24018.4—80 Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения висмута  
ГОСТ 24018.5—80 Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения свинца и висмута  
ГОСТ 24018.6—80 Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения мышьяка  
ГОСТ 24018.7—91 Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения углерода  
ГОСТ 24018.8—91 Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения серы  
ГОСТ 27809—95 Сталь и чугун. Методы спектрографического анализа  
ГОСТ 28033—89 Сталь. Метод рентгенофлюоресцентного анализа  
ГОСТ 28473—90 Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требования к методам анализа  
ГОСТ 29095—91 Сплавы и порошки жаропрочные, коррозионно-стойкие, прецизионные на основе никеля. Методы определения железа

**П р и м е ч а н и е** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 легированные нержавеющие стали:** Стали с минимальной массовой долей хрома 10,5 % и максимальной массовой долей углерода 1,2 %.

**П р и м е ч а н и е** — У ограниченного количества легированных нержавеющих сталей допускается минимальная массовая доля хрома 7,5 %.

**3.2 сплавы на железоникелевой основе:** Сплавы, основная структура которых является твердым раствором хрома и других легирующих элементов в железоникелевой основе (сумма никеля и железа более 65 % при приблизительном отношении никеля к железу 1:1,5).

**3.3 сплавы на никелевой основе:** Сплавы, основная структура которых является твердым раствором хрома и других легирующих элементов в никелевой основе (массовая доля никеля не менее 50 %).

**3.4 коррозионно-стойкие стали и сплавы:** Стали и сплавы, обладающие стойкостью против электрохимической и химической коррозии (атмосферной, почвенной, щелочной, кислотной, солевой), межкристаллитной коррозии, коррозии под напряжением и др.

**3.5 жаростойкие (окалиностойкие) стали и сплавы:** Стали и сплавы, обладающие стойкостью против химического разрушения поверхности в газовых средах при температурах выше 550 °С, работающие в ненагруженном или слабонагруженном состоянии.

**3.6 жаропрочные стали и сплавы:** Стали и сплавы, работающие в нагруженном состоянии при высоких температурах в течение определенного времени и обладающие при этом достаточной жаростойкостью.

**3.7 легирующие химические элементы:** Химические элементы, специально вводимые в сталь или сплав в определенном количестве, массовая доля которых контролируется.

**3.8 остаточные химические элементы:** Химические элементы (титан, медь, никель, алюминий, ниобий, кобальт, вольфрам, ванадий, молибден и другие элементы), добавленные не преднамеренно, а попавшие в сталь или сплав случайно из шихтовых материалов, оgneупоров и пр.

**3.9 маркировочный анализ:** Количественный анализ стали, проведенный по ковшевой пробе или по пробе готового слитка (передельной заготовки, продукции). Для водорода маркировочным анализом является его массовая доля, определенная в жидкой стали после вакуумирования, перед разливкой.

#### 4 Обозначения и сокращения

**4.1** В наименованиях марок стали и сплавов химические элементы обозначены следующими буквами: А (в начале марки) — сера, А (в середине марки) — азот, Б — ниобий, В — вольфрам, Г — марганец, Д — медь, Е — селен, К — кобальт, М — молибден, Н — никель, П — фосфор, Р — бор, С — кремний, Т — титан, Ф — ванадий, Х — хром, Ц — цирконий, Ю — алюминий, Ч — РЗМ (редкоземельные металлы: лантан, празеодим, церий и пр.).

Наименование марок стали состоит из обозначения элементов и следующих за ними цифр. Цифры, стоящие после букв, указывают среднюю массовую долю легирующего элемента в целых единицах, кроме элементов, присутствующих в стали в малых количествах. Цифры перед буквенным обозначением указывают среднюю или максимальную (при отсутствии нижнего предела) массовую долю углерода в стали в сотых долях процента.

Наименование марок сплавов на железоникелевой и никелевой основах состоит только из буквенных обозначений легирующих элементов, за исключением:

- углерода (только для сплавов на железоникелевой основе), для которого цифры перед буквенным обозначением указывают среднюю или максимальную долю углерода в сотых долях процента;

- никеля, после которого указывают цифры, обозначающие его среднюю массовую долю в процентах.

Исключение составляют следующие сплавы: (7—6)07Х15Н30В5М2 (ЧС81), (8—3)ХН54К15МБЮВТ (ВЖ175), (8—8)ХН55К15МБЮВТ (ЭК151), (8—12)ХН56К16МБЮВТ (ВЖ172).

**4.2** Стали и сплавы, полученные с применением специальных методов (процессов) выплавки или специальных переплавов, дополнительно обозначают через дефис в конце наименования марки следующими буквами:

ВД — вакуумно-дуговой переплав, Ш — электрошлаковый переплав и ВИ — вакуумно-индукционная выплавка, ГР — газокислородное рафинирование, ВО — вакуумно-кислородное рафинирование, ПД — плазменная выплавка с последующим вакуумно-дуговым переплавом, ИД — вакуумно-индукционная выплавка с последующим вакуумно-дуговым переплавом, ШД — электрошлаковый переплав с последующим вакуумно-дуговым переплавом, ПТ — плазменная выплавка, ЭЛ — электронно-лучевой переплав, П — плазменно-дуговой переплав, ИШ — вакуумно-индукционная выплавка с последующим электрошлаковым переплавом, ИЛ — вакуумно-индукционная выплавка с последующим электронно-лучевым переплавом, ИП — вакуумно-индукционная выплавка с последующим плазменно-дуговым переплавом, ПШ — плазменная выплавка с последующим электрошлаковым переплавом, ПЛ — плазменная выплавка с последующим плазменно-дуговым переплавом, ШП — электрошлаковый переплав с последующим плазменно-дуговым переплавом, СШ — обработка синтетическим шлаком, ВП — вакуумно-плазменный переплав, В — с вакуумированием, ДД — двойной вакуумно-дуговой переплав, ГВР — газокислородное рафинирование с последующим вакуумно-кислородным рафинированием.

#### 5 Классификация

**5.1** Легированные нержавеющие стали в зависимости от структуры подразделяют на классы:

- мартенситный — стали с основной структурой мартенсита;
- мартенсито-ферритный — стали, содержащие в структуре кроме мартенсита не менее 10 % феррита;

- ферритный — стали, имеющие структуру феррита (без  $\alpha \leftrightarrow \gamma$  превращений);
- аустенито-мартенситный — стали, имеющие структуру аустенита и мартенсита, количество которых можно изменять в широких пределах;
- аустенито-ферритный — стали, имеющие структуру аустенита и феррита (феррит более 10 %);
- аустенитный — стали, имеющие структуру устойчивого аустенита.

Подразделение стали на классы по структурным признакам является условным, так как предполагает только одну термическую обработку, а именно — охлаждение на воздухе после высокотемпературного нагрева (свыше 900 °C) образцов небольших размеров. Поэтому структурные отклонения в стали браковочным признаком не являются.

## 6 Марки и химический состав легированных нержавеющих сталей и сплавов

6.1 Марки и химический состав легированных нержавеющих сталей и сплавов по маркировочному анализу должны соответствовать указанным в таблице 1. Химический состав сталей и сплавов, полученных специальными методами выплавки и переплава, должен соответствовать нормам, указанным в таблице 1, если иная массовая доля элементов не оговорена в стандартах или нормативных документах на металлопродукцию.

6.1.1 Массовая доля серы в сталях, полученных методом электрошлакового переплава, не должна превышать 0,015 %, за исключением стали марки (6—32) 10Х11Н23Т3МР (ЭП33), массовая доля серы в которой не должна превышать норм, указанных в таблице 1 или установленных по соглашению сторон.

6.2 В готовой продукции допускаются отклонения по химическому составу от норм, указанных в таблице 1.

Предельные отклонения не должны превышать указанных в таблице 2, если иные отклонения, в том числе и по элементам, не указанным в таблице 2, не оговорены в стандартах или нормативных документах на готовую металлопродукцию.

**П р и м е ч а н и е** — Предельные отклонения, указанные в таблице 2, не распространяются на остаточные химические элементы.

6.3 В сталях, не легированных титаном, кроме перечисленных далее, допускается массовая доля титана не более 0,20 %, в стали марок (6—4) 03Х17Н14М3, (6—6) 03Х18Н11 — не более 0,05%, в стали марок (6—22) 08Х18Н10, (6—40) 12Х18Н9, (6—46) 17Х18Н9 — не более 0,50 %, если иная массовая доля титана не оговорена в стандартах или нормативных документах на металлопродукцию.

По согласованию изготовителя с заказчиком в стали марок (4—2) 07Х16Н6 (ЭП288), (4—3) 08Х17Н5М3 (ЭИ925), (4—5) 09Х15Н8Ю1 (ЭИ904), (5—2) 03Х23Н6, (5—3) 03Х22Н6М2 массовая доля титана не должна превышать 0,05 %.

6.4 В сталях, не легированных медью, кроме сталей аустенитного класса, ограничивается остаточная массовая доля меди — не более 0,30 %.

В сталях аустенитного класса остаточную массовую долю меди не нормируют и не контролируют, если в стандартах и нормативных документах на металлопродукцию не оговорено иное.

В стали марки (6—34) 10Х14АГ15 (ДИ-13) остаточная массовая доля меди не должна превышать 0,60 %.

6.5 В хромистых сталях с массовой долей хрома до 20 %, не легированных никелем, допускается остаточная массовая доля никеля до 0,60 %, с массовой долей хрома более 20 % — до 1,00 %, а в хромомарганцевых аустенитных сталях — до 2,00 %.

6.6 В хромоникелевых и хромистых сталях, не легированных вольфрамом и ванадием, допускаются остаточные массовые доли вольфрама и ванадия не более чем 0,20 % каждого.

6.7 В стали марок (6—12) 05Х18Н10Т, (6—23) 08Х18Н10Т (ЭИ914), (6—40) 12Х18Н9, (6—41) 12Х18Н9Т, (6—42) 12Х18Н10Т, (6—44) 12Х18Н12Т, (6—46) 17Х18Н9 остаточная массовая доля молибдена не должна превышать 0,50 %. Для предприятий авиационной промышленности в стали марок (6—12) 05Х18Н10Т, (6—23) 08Х18Н10Т, (6—40) 12Х18Н9, (6—41) 12Х18Н9Т, (6—42) 12Х18Н10Т, (6—44) 12Х18Н12Т остаточная массовая доля молибдена не должна превышать 0,30 %. В остальных сталях, не легированных молибденом, остаточная массовая доля молибдена не должна превышать 0,30 %.

По требованию заказчика, указанному в заказе, сталь марок (6—12) 05Х18Н10Т, (6—23) 08Х18Н10Т (ЭИ914) изготавливают с остаточной массовой долей молибдена не более 0,10 % или не более 0,30 %, сталь марок (6—40) 12Х18Н9, (6—41) 12Х18Н9Т, (6—42) 12Х18Н10Т, (6—44) 12Х18Н12Т, (6—46) 17Х18Н9 — с массовой долей остаточного молибдена не более 0,30 %, сталь марок (5—2) 03Х23Н6, (6—6) 03Х18Н11, (6—24) 08Х18Н12Т, (6—25) 08Х18Н12Б (ЭИ402) — с остаточной массовой долей молибдена не более 0,10 %.

6.8 В сплавах на никелевой и железоникелевой основах, не легированных титаном, алюминием, ниобием, ванадием, молибденом, вольфрамом, кобальтом, медью, остаточная массовая доля перечисленных химических элементов не должна превышать норм, указанных в таблице 3.

6.9 В сталях и сплавах, легированных вольфрамом, допускается остаточная массовая доля молибдена до 0,30 %. По соглашению сторон допускается более высокая остаточная массовая доля молибдена при условии соответственного уменьшения массовой доли вольфрама из расчета замены его молибденом в соотношении 2:1. В сплаве марки (8—17) ХН60ВТ (ЭИ868, ВЖ98) допускается остаточная массовая доля молибдена не более 1,50 %. В сплаве марки (7—12) 12ХН38ВТ (ЭИ703) допускается остаточная массовая доля молибдена не более 0,80 %.

6.10 По согласованию изготовителя с заказчиком допускаются другие остаточные массовые доли химических элементов. Требование указывают в заказе.

Массовую долю остаточных химических элементов допускается не определять, если иное не указано в заказе.

6.11 В стали марки (3—10) 15Х28 (ЭИ349) при применении ее для сварки со стеклом массовая доля кремния не должна превышать 0,40 %, что должно быть указано в заказе.

6.12 По требованию заказчика, указанному в заказе, стали и сплавы изготавливают:

- с суженными пределами массовых долей химических элементов, установленных настоящим стандартом, что оговаривается стандартом или нормативными документами на отдельные виды металлопродукции;

- с ограничением нижнего предела массовой доли марганца для марок, у которых марганец нормирован только по верхнему пределу;

- с контролем массовой доли вредных примесей цветных металлов: свинца, олова, сурьмы, висмута, кадмия и мышьяка. Методы контроля и нормы устанавливают по соглашению сторон,

- сплавы марок (8—36) ХН75МБТЮ (ЭИ602), (8—38) ХН77ТЮР (ЭИ437Б) и (8—40) ХН78Т (ЭИ435) с уменьшенной массовой долей железа против норм, указанных в таблице 1, что оговаривается стандартами или нормативными документами на отдельные виды металлопродукции.

6.13 Отбор проб для определения химического состава проводят по ГОСТ 7565. Химический состав нержавеющих сталей и сплавов определяют по ГОСТ 12344, ГОСТ 12345, ГОСТ 12346, ГОСТ 12347, ГОСТ 12348, ГОСТ 12349, ГОСТ 12350, ГОСТ 12351, ГОСТ 12352, ГОСТ 12353, ГОСТ 12354, ГОСТ 12355, ГОСТ 12356, ГОСТ 12357, ГОСТ 12358, ГОСТ 12359, ГОСТ 12360, ГОСТ 12361, ГОСТ 12362, ГОСТ 12363, ГОСТ 12364, ГОСТ 12365, ГОСТ 17051, ГОСТ 17745, ГОСТ 18895, ГОСТ 24018.0, ГОСТ 24018.1, ГОСТ 24018.2, ГОСТ 24018.3, ГОСТ 24018.4, ГОСТ 24018.5, ГОСТ 24018.6, ГОСТ 24018.7, ГОСТ 24018.8, ГОСТ 27809, ГОСТ 28033, ГОСТ 28473, ГОСТ 29095, [2—7] или другими методами, обеспечивающими требуемую точность определения. При возникновении разногласий определение химического состава сталей и сплавов проводят стандартными методами, предусмотренными настоящим стандартом.

6.14 Рекомендации по применению нержавеющих сталей и сплавов указаны в приложении А.

таблица 1 — Химический состав нержавеющих сталей и сплавов

Номер позиции	Марка стали или сплава	Описание	Упрочнение	Маркировка	Хром	Хромомарганец	Титан	Алюминий	Бор	Марганец	Хромоникелевый	Кремний	Сера	Фосфор	Неболее	Назначение стали или сплава																
																Компактные (стали и сплавы)	Прочие															
<b>НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТАЛИ</b>																																
* Сталь маргленитового класса																																
1—1	05Х16Н5АБ	ЭК172	Не более 0,05	0,20—0,50	0,20—0,60	15,00—16,50	4,00—5,50	—	—	—	0,04—0,10	—	—	—	—	0,010	0,10—0,18															
1—2	07Х16Н4Б	—	0,05—0,10	Не более 0,60	0,20—0,50	15,00—16,50	3,50—4,50	—	—	—	0,20—0,40	—	—	—	—	0,020	0,025															
1—3	09Х16Н4Б	ЭП56	0,08—0,12	Не более 0,60	Не более 0,50	15,00—16,50	4,00—4,50	—	—	—	0,05—0,15	—	—	—	—	0,015	0,030															
1—4	11Х11Н2В2МФ	ЭИ962	0,09—0,13	Не более 0,60	Не более 0,60	10,50—12,00	1,50—1,80	—	—	1,60—2,00	0,35—0,50	—	0,18—0,30	—	—	—	—															
1—5	13Х11Н2В2МФ	ЭИ961	0,10—0,16	Не более 0,60	Не более 0,60	10,50—12,00	1,50—1,80	—	—	1,60—2,00	0,35—0,50	—	0,18—0,30	—	—	—	—															
1—6	13Х14Н3В2ФР	ЭИ736	0,10—0,16	Не более 0,60	Не более 0,60	13,00—15,00	2,80—3,40	Не более 0,05	—	1,60—2,20	—	—	0,18—0,28	—	—	—	—															
1—7	15Х11МФ	—	0,12—0,19	Не более 0,50	Не более 0,70	10,00—11,50	—	—	—	0,60—0,80	—	—	0,25—0,40	—	—	—	—															
1—8	16Х11Н2В2МФ	ЭИ962А	0,14—0,18	Не более 0,60	Не более 0,60	10,50—12,00	1,40—1,80	—	—	1,60—2,00	0,35—0,50	—	0,18—0,30	—	—	—	—															
1—9	18Х11МНФБ	ЭП291	0,15—0,21	Не более 0,60	0,60—1,00	10,00—11,50	0,50—1,00	—	—	0,80—1,10	0,20—0,45	—	0,20—0,40	—	—	—	—															
1—10	20Х12ВНМФ	ЭП428	0,17—0,23	Не более 0,60	0,50—0,90	10,50—12,50	0,50—0,90	—	—	0,70—1,10	0,50—0,70	—	0,15—0,30	—	—	—	—															

Продолжение таблицы 1

Назначение стали или сплава	Марка стали или сплава	Химический состав	Максимальная массовая доля элементов, %									
			Кремний	Молибден	Бор	Алюминий	Марганец	Хром	Сера	Фосфор	Прочие	Небольшое количество
1—11 20Х13	—	0,16— 0,25	Не богее 0,80	12,00— 14,00	—	—	—	—	Очи.	0,025— 0,030	—	+
1—12 20Х17Н2	—	0,17— 0,25	Не богее 0,80	16,00— 18,00	1,50— 2,50	—	—	—	Очи.	0,025— 0,035	—	++
1—13 А25Х13Н2Г	ЭИ474	0,20— 0,30	Не богее 0,50	12,00— 14,00	1,50— 2,00	—	—	—	Очи.	0,15— 0,25	0,08— 0,15	+
1—14 30Х13	—	0,26— 0,35	Не богее 0,80	12,00— 14,00	—	—	—	—	Очи.	0,025— 0,030	—	—
1—15 30Х13Н7С2	ЭИ72	0,25— 0,34	2,00— 3,00	Не богее 0,80	6,00— 7,50	—	—	—	Очи.	0,025— 0,030	—	+
1—16 40Х9С2	—	0,35— 0,45	2,00— 3,00	Не богее 0,80	8,00— 10,00	—	—	—	Очи.	0,025— 0,030	—	++
1—17 40Х10С2М	ЭИ107	0,35— 0,45	1,90— 2,60	Не богее 0,80	9,00— 10,50	—	—	—	Очи.	0,025— 0,030	—	++
1—18 40Х13	—	0,36— 0,45	Не богее 0,80	12,00— 14,00	—	—	—	—	Очи.	0,025— 0,030	—	—
1—19 65Х13	—	0,60— 0,70	0,20— 0,50	0,25— 0,80	12,00— 14,00	Не богее 0,50	—	—	Очи.	0,025— 0,030	—	++
1—20 95Х18	ЭИ229	0,90— 1,00	Не богее 0,80	17,00— 19,00	—	—	—	—	Очи.	0,025— 0,030	—	+

Марка стали или сплава		Массовая доля элементов, %										Нормативные ставки или сплавы				
Номер марки	Обозначение	Числовое обозначение	Упрощенное обозначение	Маркировка	Хром	Марганец	Азот	Бор	Молибден	Сера	Фосфор	Прион	Kapomporessen(n)	Kapottoleran(n)	Kapottoleran(n)	
													Кремнико-	Кремнико-	На более	
2 Сталь мартенсито-ферритного класса																
2—1 05Х12Н2М	—	0,02—0,06	0,15—0,30	0,30—0,60	11,00—12,00	1,20—1,60	Не более 0,05	0,15	—	0,80—1,00	—	—	Оси.	0,010	0,015	
2—2 07Х12НМФБР	ЧСВ0	0,06—0,10	Не более 0,20	0,50—0,80	11,50—12,50	0,90—1,10	—	0,10	—	0,80—1,00	0,05—0,15	0,15—0,25	Оси.	0,015	0,015	
2—3 12Х13	—	0,09—0,15	Не более 0,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2—4 14Х17Н2	ЭИ268	0,11—0,17	Не более 0,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2—5 15Х12ВНМФ	ЭИ802	0,12—0,18	Не более 0,40	—	—	—	—	—	—	0,70—1,10	0,50—0,70	—	0,15—0,30	0,025	0,030	
2—6 18Х12ВМБФР	ЭИ993	0,15—0,22	Не более 0,50	—	—	—	—	—	—	0,40—0,70	0,20—0,60	0,15—0,30	Оси.	0,025	0,030	
3 Сталь ферритного класса																
3—1 04Х14Т3Р1Ф	ЧСВ2	0,02—0,06	Не более 0,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,15—0,30	Оси.	0,020	0,030
					Не более 0,50	—	—	—	—	—	—	—	Бор не более 0,003	Бор 1,30—1,80	+	—

Приложение к таблице 1

Назначение стали или сплава	Марка стали или сплава	Номер марки	Обозначение	Ytmetzungs- vordruckes	Kpennheit	Xpom	Materialeit	Tritter	Arbeitsmehrheit	Borobfpaam	Monogfpaam	Fhinderung	Kettenam	Не более	Сера	Фос-фор	Прочие	Массовая доля элементов, %			
3—2 08Х13	ЭИ496		Не более 0,08	Не более 0,80	Не более 0,80	12,00—14,00	—	—	—	—	—	—	—	—	0,025	0,030	—	+	—	+	
3—3 08Х17Т	ЭИ645		Не более 0,08	Не более 0,80	Не более 0,80	16,00—18,00	—	5·С—0,80	—	—	—	—	—	—	0,025	0,035	—	+	++	—	
3—4 08Х18Т1	—		Не более 0,08	Не более 0,80	Не более 0,80	17,00—19,00	—	0,60—1,00	—	—	—	—	—	—	0,025	0,035	—	+	++	—	
3—5 08Х18Тч	ДИ-77		Не более 0,08	Не более 0,80	Не более 0,80	17,00—19,00	—	5·С—0,60	Не более 0,10	—	—	—	—	—	0,025	0,035	Церий не более 0,1; кальций не более 0,05	+	—	—	
3—6 10Х13СЮ	ЭИ404		0,07—0,12	1,20—2,00	Не более 0,80	12,00—14,00	—	1,00—1,80	—	—	—	—	—	—	0,025	0,030	—	—	+	—	
3—7 12Х17	—		Не более 0,12	Не более 0,80	Не более 0,80	16,00—18,00	—	—	—	—	—	—	—	—	0,025	0,035	—	++	+	—	
3—8 15Х18СЮ	ЭИ484		Не более 0,15	1,00—1,50	Не более 0,80	17,00—20,00	—	0,70—1,20	—	—	—	—	—	—	0,025	0,035	—	—	+	—	
3—9 15Х25Т	ЭИ439		Не более 0,15	1,00	Не более 0,80	24,00—27,00	—	5·С—0,90	—	—	—	—	—	—	0,025	0,035	—	+	++	—	
3—10 15Х28	ЭИ349		Не более 0,15	1,00	Не более 0,80	27,00—30,00	—	—	—	—	—	—	—	—	0,025	0,035	—	+	++	—	
4. Стали аустемпинга — маунтенинга класса																					
4—1 03Х14Н7В	—		Не более 0,030	Не более 0,70	Не более 0,70	13,50—15,00	—	6,00—7,00	—	0,40—0,80	—	—	—	—	0,020	0,030	—	+	—	—	

10 Продолжение таблицы 1

Марка стали или сплава		Массовая доля элементов, %										Назначение стали или сплава				
		Хром	Кремний	Марганец	Бор	Алюминий	Молибден	Титан	Хромпом	Кремн.	Сера	Фосфор	Прочее			
4—2 07Х16Н5	ЭИ1283	0,05—0,09	Не более 0,80	Не более 0,80	5,00—8,00	—	—	—	—	—	0,020	0,035	—	+	—	
4—3 08Х17Н5М3	ЭИ1925	0,06—0,10	Не более 0,80	Не более 0,80	4,50—5,50	—	—	3,00—3,50	—	—	0,020	0,035	—	+	—	
4—4 08Х17Н6Т	ДИ-21	Не более 0,08	Не более 0,80	Не более 0,80	5,50—6,50	0,15—0,35	—	—	—	—	0,020	0,035	Бор не более 0,003	+	—	
4—5 09Х15Н8О1	ЭИ904	Не более 0,09	Не более 0,80	Не более 0,80	7,00—9,40	0,70—1,30	—	—	—	—	0,025	0,035	—	+	—	
4—6 09Х17Н7О	—	Не более 0,09	Не более 0,80	Не более 0,80	7,00—8,00	0,50—0,80	—	—	—	—	0,020	0,030	—	+	—	
4—7 09Х17Н7О1	—	Не более 0,09	Не более 0,80	Не более 0,80	6,50—7,50	0,70—1,10	—	—	—	—	0,025	0,035	—	+	—	
4—8 20Х13Н4Г9	ЭИ100	0,15—0,30	Не более 0,80	8,00—10,00	12,00—14,00	3,70—4,70	—	—	—	—	0,025	0,050	—	+	—	
5 Сталь аустенитно-ферритного класса														—	—	
5—1 03Х22Н5АМ3	—	Не более 0,030	Не более 1,00	Не более 2,00	21,00—23,00	4,50—6,50	—	—	—	2,50—3,50	—	0,015	0,030	Азот 0,08—0,20	++	—
5—2 03Х23Н6	—	Не более 0,030	Не более 0,40	Не более 2,00	22,00—24,00	5,30—6,30	—	—	—	—	0,020	0,035	—	++	—	
5—3 03Х22Н6М2	—	Не более 0,030	Не более 0,40	Не более 2,00	21,00—23,00	5,50—6,50	—	—	—	1,80—2,50	—	0,020	0,035	—	++	—

Приложение 1

Номер марки	Марка стали или сплава	Массовая доля элементов, %										Назначение стали или сплава
		Хром	Никель	Марганец	Бор	Молибден	Фосфор	Сера	Марганец	Бор	Хром	
5—4 08Х18Г8Н2Т	КО-3	Не более 0,08	Не более 9,00	17,00—19,00	0,20—0,50	—	—	—	—	—	—	—
5—5 08Х20Н14С2	ЭИ732	Не более 0,08	Не более 3,00	19,00—22,00	12,00—15,00	—	—	—	—	—	—	+
5—6 08Х21Н6М2Т	ЭП54	Не более 0,08	Не более 0,80	20,00—22,00	5,50—6,50	0,20—0,40	1,80—2,50	—	—	—	—	+
5—7 08Х22Н6Т	ЭП53	Не более 0,08	Не более 0,80	21,00—23,00	5,30—6,30	5,5—0,65	—	—	—	—	—	—
5—8 12Х21Н5Т	ЭИ811	0,09—0,14	Не более 0,80	20,00—22,00	4,80—5,80	0,25—0,50	Не более 0,08	—	—	—	—	+
5—9 15Х18Н12С4ТЮ	ЭИ654	0,12—0,17	3,80—4,50	0,50—1,00	17,00—19,00	0,40—0,70	0,13—0,35	—	—	—	—	—
5—10 20Х20Н14С2	ЭИ211	Не более 0,20	2,00—3,00	Не более 1,50	19,00—22,00	12,00—15,00	—	—	—	—	—	+
5—11 20Х23Н13	ЭИ319	Не более 0,20	1,00	Не более 2,00	22,00—25,00	12,00—15,00	—	—	—	—	—	+
6—1 02Х25Н22АМ2	ЧС108	Не более 0,020	1,50—2,00	24,00—26,00	21,00—23,00	—	—	2,00—2,50	0,05	—	—	+
												А30Т 0,10—0,14, церий не более 0,001; кальций не более 0,001;

12 Продолжение таблицы 1

Приложение таблицы 1

Номер марки	Марка стали или сплава	Массовая доля элементов, %												Назначение стали или сплава
		Кремний Si	Марганец Mn	Хром Cr	Молибден Mo	Бор B	Алюминий Al	Барий Ba	Карбонат CaCO <sub>3</sub>	Сера S	Фосфор P	Примечание		
Обозначение	Кремний Si	Марганец Mn	Хром Cr	Молибден Mo	Бор B	Алюминий Al	Барий Ba	Карбонат CaCO <sub>3</sub>	Сера S	Фосфор P	Примечание	Комментарий (ниж)	Комментарий (верх)	
6—9 03Х21Н32М3Б	ЧС33	Не более 0,030	1,30—1,70	20,00—22,00	31,50—33,00	Не более 0,10	Не более 0,15	—	3,00—4,00	0,90—1,20	—	Осл.	0,010—0,015	
6—10 03Х21Н32М3БУ	ЧС33У	Не более 0,030	1,30—1,70	20,00—22,00	31,50—33,00	Не более 0,10	Не более 0,15	—	3,00—4,00	0,90—1,20	—	Осл.	0,010—0,015	
6—11 04Х18Н10	ЭИ842, ЭП550	Не более 0,04	Не более 0,80	17,00—2,00	9,00—11,00	—	—	—	—	—	—	Осл.	0,020—0,030	
6—12 05Х18Н10Т	—	Не более 0,05	1,00—2,00	17,00—18,50	9,00—10,50	5,С— 0,60	—	—	—	—	—	Осл.	0,020—0,035	
6—13 06Х16Н15М2Р2ТФР	ЧС68	0,05—0,08	0,30—0,60	13,00—2,00	15,50—17,00	0,20—0,50	Не более 0,05	—	1,90—2,50	—	0,10—0,30	Осл.	0,012—0,020	
6—14 06Х18Н11	ЭИ684	Не более 0,06	Не более 0,80	17,00—2,00	10,00—12,00	—	—	—	—	—	—	Осл.	0,020—0,035	
6—15 07Х21Н7АН5	ЭП222	Не более 0,07	6,00—7,50	19,50—21,00	5,00—6,00	—	—	—	—	—	—	Осл.	0,030—0,030	
6—16 08Х10Н20Т2	—	Не более 0,08	Не более 0,80	10,00—12,00	18,00—20,00	1,50—2,50	Не более 1,00	—	—	—	—	Осл.	0,030—0,035	

Номер марки	Наименование	Марка стали или сплава	Массовая доля элементов, %									
			Хром	Марганец	Кремний	Молибден	Бор	Сера	Фосфор	Прочие	Надчайные стали или сплавы	Капсюльные (нр.)
6—17 08Х15Н24В4ТР	ЭП164	Не более 0,08	Не более 1,00	14,00—16,00	22,00—25,00	1,40—1,80	— 4,00—5,00	—	—	—	Оси. 0,020	0,035
6—18 08Х16Н11М3	—	Не более 0,08	0,40—0,80	1,00—1,70	15,00—17,00	10,00—12,00	Не более 0,10	— 2,00—2,50	—	—	Оси. 0,020	0,020
6—19 08Х16Н13М2Б	ЭИ690	0,06—0,12	Не более 1,00	15,00—17,00	12,50—14,50	—	— 2,00—2,50	0,90—1,30	—	—	Оси. 0,020	0,035
6—20 08Х17Н13М2Т	—	Не более 0,08	Не более 0,80	16,00—18,00	12,00—14,00	5·С—0,70	— 2,00—3,00	—	—	—	Оси. 0,020	0,035
6—21 08Х17Н15М3Т	ЭИ580	Не более 0,08	Не более 0,80	16,00—18,00	14,00—16,00	0,30—0,60	— 3,00—4,00	—	—	—	Оси. 0,020	0,035
6—22 08Х18Н10	—	Не более 0,08	Не более 0,80	17,00—2,00	9,00—19,00	— 11,00	—	—	—	—	Оси. 0,020	0,035
6—23 08Х18Н10Т	ЭИ914	Не более 0,08	Не более 0,80	17,00—2,00	9,00—19,00	5·С—0,70	—	—	—	—	Оси. 0,020	0,040
6—24 08Х18Н12Т	—	Не более 0,08	Не более 0,80	17,00—2,00	11,00—13,00	0,60	—	—	—	—	Оси. 0,020	0,040
6—25 08Х18Н12Б	ЭИ402	Не более 0,08	Не более 0,80	17,00—2,00	11,00—13,00	— 10С—1,10	—	—	—	—	Оси. 0,020	0,035
6—26 09Х14Н19В2БР	ЭИ695Р	0,07—0,12	Не более 0,60	13,00—15,00	18,00—20,00	— 2,00—2,80	0,90—1,30	—	—	—	Оси. 0,020	0,035

Продолжение таблицы 1

Номер марки	Марка стали или сплава	Наименование	Химическое соединение	Массовая доля элементов, %										Назначение стали или сплава		
				Кремний	Марганец	Бор	Фосфор	Сера	Хром	Балатин	Индий	Молибден	Борнеол	Оси.		
6—27	09Х14Н19В2ЕР1	ЭИ726	0,07—0,12	Не более 0,60	Не более 2,00	13,00—15,00	18,00—20,00	—	—	2,00—2,80	—	0,90—1,30	—	Оси.	0,020 0,035	Бор не более 0,03%, церий не более 0,02%
6—28	09Х16Н15М3Б	ЭИ947	Не более 0,09	Не более 0,80	Не более 0,80	15,00—17,00	14,00—16,00	—	—	2,50—3,00	—	0,60—0,90	—	Оси.	0,020 0,035	—
6—29	09Х18Н9	—	0,07—0,10	Не более 0,80	1,20—2,00	17,00—19,00	8,00—10,00	Не более 0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
6—30	10Х11Н20Т2Р	ЭИ696А	Не более 0,10	Не более 1,00	Не более 1,00	10,00—12,50	18,00—21,00	2,30—2,80	Не более 0,80	—	—	—	—	—	—	—
6—31	10Х11Н20Т3Р	ЭИ696	Не более 0,10	Не более 1,00	Не более 1,00	10,00—12,50	18,00—21,00	2,60—3,20	Не более 0,80	—	—	—	—	—	—	—
6—32	10Х11Н23Т3МР	ЭП33	Не более 0,10	Не более 0,60	Не более 0,60	10,00—12,50	21,00—25,00	2,60—3,20	Не более 0,80	—	—	—	—	—	0,025 0,035	Бор не более 0,02%, церий не более 0,02%
6—33	10Х14Т14Н4Т	ЭИ711	Не более 0,10	Не более 0,80	13,00—15,00	13,00—15,00	2,80—4,50	5-(C—0,02)—0,60	—	—	—	—	—	—	—	—
6—34	10Х14АТ15	ДИ-13	Не более 0,10	Не более 0,80	14,50—16,50	13,00—15,00	—	—	—	—	—	—	—	—	0,030 0,045	Азот 0,15—0,25
6—35	10Х17Н13М2Т	ЭИ448	Не более 0,10	Не более 0,80	Не более 2,00	16,00—18,00	12,00—14,00	5-C—0,70	—	—	2,00—3,00	—	—	—	—	—
6—36	10Х17Н13М3Т	ЭИ432	Не более 0,10	Не более 0,80	Не более 2,00	16,00—18,00	12,00—14,00	5-C—0,70	—	—	3,00—4,00	—	—	—	—	—

Номер марки	Марка стали или сплава	Массовая доля элементов, %										Назначение стали или сплава	
		Маркировка					Композиция						
		Маркировка	Хром	Маркировка	Хром	Маркировка	Сера	Фосфор	Маркировка	Прочие			
6—37 10X18H9	—	0,08—0,12	Не более 0,80	1,00—2,00	17,00—19,00	8,00—10,00	Не более 0,10	—	—	—	—	+	
6—38 10X23H18	—	Не более 0,10	Не более 1,00	Не более 2,00	22,00—25,00	17,00—20,00	—	—	—	—	—	++	
6—39 12X1719AH4	3M1678	Не более 0,12	Не более 0,80	8,00—10,50	16,00—18,00	3,50—4,50	—	—	—	—	—	—	
6—40 12X18H9	—	Не более 0,12	Не более 0,80	Не более 2,00	17,00—19,00	8,00—10,00	—	—	—	—	—	++	
6—41 12X18H9T	—	Не более 0,12	Не более 0,80	Не более 2,00	17,00—19,00	8,00—9,50	5,0—0,80	—	—	—	—	++	
6—42 12X18H10T	—	Не более 0,12	Не более 0,80	Не более 2,00	17,00—19,00	9,00—11,00	5,0—0,80	—	—	—	—	++	
6—43 12X18H10E	Э1147	Не более 0,12	Не более 0,80	Не более 2,00	17,00—19,00	9,00—11,00	5,0—0,80	—	—	—	—	++	
6—44 12X18H12T	—	Не более 0,12	Не более 0,80	Не более 2,00	17,00—19,00	9,00—11,00	5,0—0,70	—	—	—	—	++	
6—45 12X25H16T7AP	3M1635	Не более 0,12	Не более 1,00	5,00—7,00	23,00—26,00	15,00—18,00	—	—	—	—	—	++	
6—46 17X18H9	—	0,13—0,21	Не более 0,80	Не более 1,00	17,00—19,00	8,00—10,00	—	—	—	—	—	—	
6—47 20X23H18	ЭМ417	Не более 0,20	Не более 1,00	Не более 2,00	22,00—25,00	17,00—20,00	—	—	—	—	—	++	

## Приложение к таблице 1

ГОСТ 5632—2014

Номер марки	Марка стали или сплава	Описание	Числовое обозначение	Кремний	Марганец	Хром	Молибден	Бор	Молибден	Сера	Фосфор	Массовая доля элементов, %		Назначение стали или сплава		
												Борфтор	Не более	Прочее		
6—48	20Х25Н20С2	ЭИ283	Не более 2,00—0,20	Не более 3,00	Не более 1,50	24,00—27,00	18,00—21,00	—	—	—	—	0,020	0,035	—	+ —	
6—49	31Х19Н9МВТ	ЭИ572	0,28—0,35	Не более 0,80	0,80—1,50	18,00—20,00	8,00—10,00	0,20—0,50	—	1,00—1,50	0,20—0,50	—	0,020	0,035	—	— +
6—50	36Х18Н25С2	—	0,32—0,40	2,00—3,00	Не более 1,50	17,00—19,00	23,00—26,00	—	—	—	—	0,020	0,035	—	— +	
6—51	37Х12Н8Т8МФ5	ЭИ481	0,34—0,40	0,30—0,80	7,50—9,50	11,50—13,50	7,00—9,00	—	—	1,10—1,40	0,25—0,45	1,30—1,60	0,030	0,035	—	— +
6—52	40Х15Н17Т2МС	ЭИ388	0,38—0,47	0,90—1,40	6,00—8,00	14,00—16,00	6,00—8,00	—	—	0,65—0,95	—	1,50—1,90	0,020	0,035	—	— +
6—53	45Х14Н14В2М	ЭИ69	0,40—0,50	Не более 0,50	Не более 0,80	13,00—15,00	13,00—15,00	—	—	2,00—2,80	0,25—0,40	—	0,020	0,035	—	— +
6—54	45Х22Н4М3	ЭП48	0,40—0,50	0,10—1,00	0,85—1,25	21,00—23,00	4,00—5,00	—	—	2,50—3,00	—	—	0,030	0,035	—	— +
6—55	55Х20Н9АН4	ЭП1803	0,50—0,60	Не более 0,45	8,00—10,00	20,00—22,00	3,50—4,50	—	—	—	—	0,030	0,040	Азот	— +	
6—56	55Х20Н4АГ9Б	ЭП3036	0,50—0,60	Не более 0,45	8,00—10,00	20,00—22,00	3,50—4,50	—	—	0,40—1,00	—	0,030	0,040	Азот	— +	
СПЛАВЫ															7 Сплавы на железоникелевой основе	
7—1	02ХН30МДБ	ЭК77	Не более 0,50—0,60	Не более 0,20	0,50—1,80	27,00—29,00	29,00—31,00	Не более 0,10	—	—	2,80—3,50	0,05—0,20	0,020	0,020	Медь азот 0,10—0,20; бор не бо- лее 0,004	+ —

Номер марки	Марка стали или сплава	Массовая доля элементов, %									
		Обозначение	Чистота для сплавов	Кремний	Хром	Марганец	Бор	Молибден	Титан	Алюминий	Барий
										Кислород	Медь
										не более	2,50—3,50
7—2	03ХН28МДТ	ЭП516	Не более 0,30	Не более 0,80	22,00—25,00	0,50—0,90	—	—	2,50—3,00	—	—
7—3	05ХН32Т	ЭП670	Не более 0,05	Не более 0,70	19,00—22,00	0,25—0,60	—	—	—	—	—
7—4	06ХН28МТ	ЭИ828	Не более 0,06	Не более 0,80	22,00—25,00	0,40—0,70	—	—	1,80—2,50	—	—
7—5	06ХН28МДТ	ЭИ943	Не более 0,06	Не более 0,80	22,00—25,00	0,50—0,90	—	—	2,50—3,00	—	—
7—6	07Х15Н30В5М2	ЧС81	Не более 0,07	Не более 0,20	14,00—17,00	29,00—31,00	Не более 0,06	Не более 0,12	4,50—5,50	—	—
7—7	08ХН35ВЮ	ЭИ787	Не более 0,08	Не более 0,60	14,00—16,00	33,00—37,00	0,70—1,40	—	2,80—3,50	—	—
7—8	10ХН28ВМЛБ	ЭП126	Не более 0,10	Не более 1,50	19,00—22,00	25,00—30,00	—	—	4,80—6,00	0,70—3,50	—
7—9	10ХН45Ю	ЭП747	Не более 0,10	Не более 1,00	15,00—17,00	44,00—46,00	—	—	2,90—3,90	0,70—1,30	—
7—10	ХН45МВТЮБР	ЭП718, ВЖ105	Не более 0,10	Не более 0,30	14,00—16,00	43,00—47,00	0,90—2,40	—	2,50—3,50	0,80—5,20	—

Название сплава	Компоненты(ы)	Прочие	
		Сера	Фосфор
		не более	2,50—3,50

Продолжение таблицы 1

Номер марки	Марка стали или сплава	Обозначение	Химическое содержание	Массовая доля элементов, %										Назначение стали или сплава			
				Хром	Марганец	Молибден	Бор	Алюминий	Балатин	Индий	Сера	Фосфор	Причина				
7—11	12ХН35ВТ	ЭИ612	Не более 0,12	Не более 2,00	14,00—16,00	34,00—38,00	1,10—1,50	—	2,80—3,50	—	—	0,020	0,030	—			
7—12	12ХН38ВТ	ЭИ703	0,06—0,12	Не более 0,80	20,00—23,00	35,00—39,00	0,70—1,20	Не более 0,50	2,80—3,50	—	—	0,020	0,030	Церий не более 0,05			
7—13	12ХН38В6	ЭИ7036	0,06—0,12	Не более 0,80	20,00—23,00	35,00—39,00	—	Не более 0,50	2,80—3,50	—	1,20—1,70	—	0,020	0,030	Церий не более 0,05		
8. Сплавы на никелевой основе																	
8—1	H70МФВ	ЭП114А	Не более 0,020	Не более 0,10	Не более 0,50	Не более 0,30	Не более 0,15	—	0,10—0,45	25,00—27,00	—	1,40—1,70	Не более 0,80	0,012	0,015	—	
8—2	ХН33МВЮ	ЭК102, ВЖ145	0,010—0,10	Не более 0,80	Не более 0,50	20,00—23,00	—	0,30—0,70	13,0—16,0	—	—	Не более 3,00	0,013	0,013	Кобальт 26,00—30,00; никелий и никелевые соединения не более 0,10	—	
8—3	ХН54К15МБЮВТ	ВЖ175	0,04—0,08	Не более 0,30	Не более 0,40	9,40—11,00	Оsn.	2,30—2,80	3,50—4,00	4,00—4,80	4,10—4,60	—	Не более 0,50	0,010	0,015	Кобальт 14,80—16,00, лантан не более 0,055; церий не более 0,01; бор не более 0,010; скандий не более 0,05	—

Назначение стали или сплава	Марка стали или сплава	Массовая доля элементов, %																
		Кремний Si	Марганец Mn	Хром Cr	Молибден Mo	Бор B	Марганец Mn	Хром Cr	Фос- фор P	Сера S	Не балан-							
Компактные стальные сплавы	8—4 XH55MBU	ЧС57	Не более 0,05	1,30— 1,70	18,00— 20,00	53,00— 56,00	—	Не более 0,15	2,00— 3,00	5,00— 7,00	—	—	0,010	0,015	Азот не более 0,030; Цирконий 0,05—0,15; Иттрий не более 0,05; Бор не более 0,005	+	+	
Оборудование и инструменты	8—5 XH55MBU	ЧС57У	Не более 0,05	1,30— 1,70	18,00— 20,00	53,00— 56,00	—	Не более 0,15	2,00— 3,00	5,00— 7,00	—	—	0,010	0,015	Азот не более 0,030; Бор не более 0,005;	+	+	
Хромпокаж	8—6 XH55MBIO	ЭП454	Не более 0,08	Не более 0,40	Не более 0,40	9,00— 11,00	Он.	—	4,20— 5,00	4,50— 6,50	—	—	17,00— 20,00	0,010	0,015	Бор не более 0,01;	—	—
Хромпокаж	8—7 XH55BMTKЮ	ЭИ929	0,04— 0,10	Не более 0,50	Не более 0,50	9,00— 12,00	Он	1,40— 2,00	3,60— 4,50	4,00— 6,00	—	0,20— 0,80	Не более 5,00	0,010	0,015	Кобальт 12,00—16,00; Бор не более 0,02;	—	+
Хромпокаж	8—8 XH55K15МБОВТ	ЭК151	0,04— 0,08	Не более 0,30	Не более 0,40	10,00— 12,00	Он.	2,50— 3,10	3,50— 4,00	4,00— 5,00	3,00— 3,50	0,40— 0,80	Не более 1,00	0,010	0,015	Кобальт 14,00—16,00; Бор не более 0,01	—	+

Продолжение таблицы 1

Номер марки	Марка стали или сплава	Массовая доля элементов, %										Название стали или сплава
		Хроматина	Хромата	Хромата	Хромата	Хромата	Хромата	Хромата	Сера	Фосфор	Признак	
							Кремнезем	Не более				
8—9	ХН56ВМЮ	ЭП109	Не более 0,10	Не более 0,60	6,50—10,50	Ост. 0,30	5,40—6,20	6,00—7,50	6,50—8,00	—	Не более 1,50	Кобальт <sup>†</sup>
8—10	ХН56ВМТЮ	ЭП199	Не более 0,10	Не более 0,60	19,00—22,00	Ост. 0,50	1,10—1,60	2,10—2,60	9,00—11,00	4,00—6,00	—	Бор не более 0,02;
8—11	ХН56КМЮ БВТ	ЭК79	0,04—0,08	Не более 0,30	10,00—12,00	Ост. 0,40	2,40—3,00	2,80—3,30	4,00—5,00	2,50—3,00	0,40—0,80	Бор не более 0,028;
8—12	ХН56К16МВЮТ	ВЖ172	0,030—0,07	Не более 0,40	14,50—15,50	Ост. 0,50	1,10—1,40	1,40—1,70	1,20—1,60	4,50—4,90	4,20—4,60	Бор не более 0,02;
8—13	ХН57МТЮ	ЭП590	Не более 0,07	Не более 0,50	17,00—19,00	Ост. 0,50	2,20—2,80	1,00—1,50	1,50—2,50	8,50—10,00	8,00—10,00	Бор не более 0,005;

Номер марки	Наименование	Массовая доля элементов, %										Назначение стали или сплава
		Хром	Марганец	Мolibден	Алюминий	Бор	Кремний	Сера	Фосфор	Ниобий	Прочие	
8—14 XH58B	Хромп Маркированная оболоченная	Не более 0,030	Не более 0,15	Не более 1,00	Не более 41,00	Осн. —	0,50—1,50	—	—	Не более 0,80	0,012	0,015
8—15 XH58МБС	ЭК71 ВЖ159	0,04—0,08	Не более 0,80	Не более 0,50	26,00—28,00	Осн. —	1,25—1,55	—	7,00—7,80	2,70—3,40	—	—
8—16 XH59КВЮМБТ	ЭЛ7975	0,10—0,16	Не более 0,40	Не более 0,40	7,50—9,00	Осн. —	2,00—2,70	4,60—5,10	9,50—11,00	1,00—1,50	—	—
8—17 XH60ВТ	ЭИ868, ВЖ98	Не более 0,10	Не более 0,80	Не более 0,50	23,50—26,50	Осн. —	0,30—0,70	Не более 0,50	13,00—16,00	Не более 1,50	—	—
8—18 XH60Ю	ЭИ559А	Не более 0,10	Не более 0,80	Не более 0,30	15,00—18,00	55,00—58,00	—	2,60—3,50	—	—	—	—
8—19 XH62МВЮ	ЭИ867	Не более 0,10	Не более 0,60	Не более 0,30	8,50—10,50	Осн. —	4,20—4,90	4,30—6,00	9,00—11,50	—	—	—

Приложение к таблицы 1

Номер марки	Марка стали или сплава	Оголочение	Числовое обозначение	Массовая доля элементов, %										Название стали или сплава		
				Кремний	Хром	Мolibден	Алюминий	Бор	Марганец	Сера	Фосфор	Прочие	Не более	Кремний(FeSi)	Хромомolibден(FeCrMo)	
8—20	ХН62ВМЮТ	ЭП708	0,05—0,10	Не более 0,40	Не более 0,50	17,50—20,00	Осн. 1,40	1,00—2,30	5,50—7,50	4,00—6,00	—	—	Не более 4,00	0,015	0,015	Цирций не более 0,03; бор не более 0,008
8—21	ХН62ВМКЮ	ЭП742	0,04—0,08	Не более 0,30	Не более 0,40	13,00—15,00	Осн. 2,80	2,40—2,80	—	4,50—5,50	2,40—2,80	—	Не более 1,00	0,010	0,015	Кобальт 9,00—11,00, лантан не более 0,10; цирций не более 0,01; бор не более 0,01
8—22	ХН3МБ	ЭП758У	Не более 0,020	Не более 0,10	Не более 0,50	19,00—21,00	Осн. 0,01—0,16	Не более 0,25	—	15,00—16,50	0,02—0,10	—	Не более 0,50	0,020	0,025	Магний не более 0,05
8—23	ХН5МВУ	ЭП760	Не более 0,020	Не более 0,10	Не более 1,00	14,50—16,50	Осн. —	—	3,00—4,50	15,00—17,00	—	—	Не более 0,50	0,012	0,015	—
8—24	ХН5МВ	ЭП567	Не более 0,030	Не более 0,15	Не более 1,00	14,50—16,50	Осн. —	—	3,00—4,50	15,00—17,00	—	—	Не более 1,00	0,012	0,015	—
8—25	ХН5ВМЮ	ЭИ893	Не более 0,05	Не более 0,05	Не более 0,50	15,00—17,00	Осн. 1,20—1,60	1,20—1,60	8,50—10,00	3,50—4,50	—	—	Не более 3,00	0,012	0,015	Бор не более 0,04; цирций не более 0,025
8—26	ХН7МВТЮ	ЭП1202	Не более 0,08	Не более 0,60	Не более 0,50	17,00—20,00	Осн. 2,20—2,80	1,00—1,50	4,00—5,00	—	—	—	Не более 4,00	0,010	0,015	Бор не более 0,01; цирций не более 0,01
8—27	ХН8ВМТЮК	ЭП693	Не более 0,10	Не более 0,50	Не более 0,40	17,00—20,00	Осн. 1,10—1,60	1,60—2,30	5,00—7,00	3,00—5,00	—	—	Не более 5,00	0,015	0,015	Кобальт 5,00—8,00; цирций не более 0,005; бор не более 0,005

Номер марки	Марка стали или сплава	Массовая доля элементов, %										Назначение стали или сплава					
		Хром	Марганец	Мolibден	Титан	Алюминий	Бор	Кремний	Сера	Фосфор	Прочие						
8—28	ХН59МБЮТВФ	ЭИ100, ВЖ136	0,020—0,07	Не более 0,40	Не более 0,40	15,50—17,50	О初三, 1,30	2,00—2,50	0,80—1,50	3,80—4,60	2,20—2,60	0,80—1,50	Не более 2,50	0,007	0,010	Лантан не более 0,01; церий не более 0,01; бор не более 0,005; магний не более 0,03, цирконий не более 0,005	— +
8—29	ХН70Н																— + +
8—30	ХН70ВМЮТ																— — +
8—31	ХН70ВМЮ																— — +
8—32	ХН70МВТЮБ																— +
8—33	ХН70ВМЮФ																— — +

Продолжение таблицы 1

Номер марки	Марка стали или сплава	Обозначение	Хромированное покрытие	Хромат	Хромат	Хромат	Борнит	Хромат	Борнит	Хромат	Борнит	Хромат	Сера	Фосфор	Причина	Назначение стали или сплава		
																Капонитизир(бр.)	Капонитизир(бр.)	
Массовая доля элементов, %																		
8—34 ХН73МБЮ	ЭИ698	0,03—0,07	Не более 0,50	Не более 0,40	13,00—16,00	Осн. 2,35—2,75	1,45—1,80	Не более 0,20	2,80—3,20	1,90—2,20	—	Не более 2,00	—	0,007	0,015	Бор не более 0,008; церий не более 0,005; сурьма не более 0,001; свинец не более 0,001; олово не более 0,001; ванадий не более 0,0001; мышьяк не более 0,001		
8—35 ХН75ВМЮ	ЭИ827	Не более 0,12	Не более 0,40	Не более 0,40	9,00—11,00	Осн. —	4,00—4,60	4,50—5,50	5,00—6,50	—	Не более 0,70	—	0,010	0,015	Бор не более 0,01—0,02; церий не более 0,01	—	+	
8—36 ХН75МБЮ	ЭИ602	Не более 0,10	Не более 0,40	Не более 0,40	19,00—22,00	Осн. 0,35—0,75	0,35—0,75	—	1,80—2,30	0,90—1,30	—	Не более 3,00	—	0,012	0,020	—	—	+
8—37 ХН77ТЮ	ЭИ437А	Не более 0,07	Не более 0,40	Не более 0,40	19,00—22,00	Осн. 2,40—2,80	0,60—1,00	—	—	—	—	Не более 1,00	—	0,007	0,015	Бор не более 0,003; церий не более 0,02; свинец не более 0,001	—	+
8—38 ХН77ТЮР	ЭИ437Б	Не более 0,07	Не более 0,60	Не более 0,40	19,00—22,00	Осн. 2,40—2,80	0,60—1,00	—	—	—	—	Не более 1,00	—	0,007	0,015	Бор не более 0,01; церий не более 0,02; свинец не более 0,001	—	+

## Продолжение таблицы 1

Номер марки	Марка сплава или сплава	Массовая доля элементов, %										Назначение стали или сплава
		Yttrium	Scandium	Thorium	Boron	Antimony	Indium	Copper	Soda	Phosphorus	Others	
8—39	XН77ЮРУ	ЭИ437БУ	0,04—0,08	Не более 0,60	Не более 0,40	19,00—22,00	Одн. 2,90	0,70—1,00	—	—	—	Бор не более 0,01; церий не более 0,02, свинец не более 0,001
8—40	XН78Т	ЭИ435	Не более 0,12	Не более 0,80	Не более 0,70	19,00—22,00	Одн. 0,15—0,35	Не более 0,15	—	—	—	—
8—41	XН90ТБЮ	ЭИ607	Не более 0,08	Не более 0,80	Не более 1,00	15,00—18,00	Одн. 1,80—2,30	0,50—1,00	—	1,00—1,50	—	—
									—	0,012	0,015	—
									—	—	—	—
									—	—	—	—

## П р и м е ч а н и я

- 1 В первой графе таблицы цифра, стоящая перед тире, обозначает порядковый номер класса стали (1—6) или вида сплавов (7—8); цифры после тире обозначают порядковые номера марок в каждом из классов стали или видов сплавов.
- 2 Знак «—» означает, что массовая доля данного элемента не нормируется и не контролируется. В стальях, не легированых титаном, допускается массовая доля титана в соответствии с 6.3 настоящего стандарта.
- 3 Знак «+» означает применение стали или сплава по данному назначению; знак «++» обозначает преимущественное применение, если сталь или сплав имеют несколько применения.
- 4 Указанная в таблице массовая доля бария, бора, гафния, иттрия, лантана, неодима, скандия, церия и циркония является расчетной и химическим анализом не определяется (за исключением случаев, специально оговоренных в стандартах или нормативных документах на металлопродукцию).
- 5 Буква «У» в обозначении стали или сплава означает:
  - для сплава марки (8—39) XН77ЮРУ (ЭИ437БУ) отличие его химического состава по массовой доле утлерода, титана и алюминия от сплава марки (8—38) XН77ЮР (ЭИ437Б);
  - для сплава марки (8—23) XН65МВУ (ЭП7760) отличие его химического состава по массовой доле утлерода, кремния и железа от сплава марки (8—24) XН65МВ (ЭП567);
  - для стали марки (6—10) 03Х21Н32М3БУ (ЧС33У) отличие ее химического состава по массовой доле кобальта от стали марки (6—9) 03Х21Н32М3Б (ЧС33).
 Для сплава марки (8—5) XН55МВЦ (ЧС57У) буква «У» означает введение в сплав дополнительно к иттрию и бору гафния и церия в отлине от сплава марки (8—4) XН55МВЦ (ЧС57).
- 6 В графах «Титан» и «ниобий» в формулите определения массовой доли титана и ниobia буква «С» обозначает количество углерода в стали.
- 7 В химическом составе сплава марки (8—1) Н70МФВ (ЭП814А) допускается увеличение массовой доли углерода на плюс 0,02 %.
- 8 В сталь марки (6—1) 02Х25Н22АМ2 (ЧС108) ниобий вводят по расчету, массовую долю не определяют. В документе о качестве указывают расчетное значение.

## Окончание таблицы 1

- 9 Для стали марки (6—9) 03Х21Н32М3Б (ЧС33) допускается технологическая присадка магния на 0,04 %. Допускается замена иттрия на РЗМ в количестве 0,05 %.
- 10 Для стали марки (6—13) 06Х16Н15М2Г2ТФР (ЧС68) отношение массовой доли титана к массовой доле углерода должно быть не менее 4.
- 11 Сплав марки (7—7) 08ХН35ВТЮ (ЭИ787) при использовании вместо сплавов на никелевой основе, что должно быть указано в заказе, изготавливают с массовой долей серы не более 0,010 %, фосфора — не более 0,020 %.
- 12 По согласованию изготовителя и заказчика допускаются отклонения от установленных норм химического состава сталей и сплавов при условии обеспечения механических и эксплуатационных свойств металлопродукции из них. Нормы устанавливаются в нормативных документах на поставку металлопродукции.
- 13 По согласованию изготовителя и заказчика сплав марки (8—25) ХН65ВМТЮ (ЭИ893) изготавливают с массовой долей углерода не более 0,06 %.

Таблица 2 — Предельные отклонения по массовой доле химических элементов в готовой продукции

Наименование элемента	Верхняя предельная массовая доля элементов в стали или сплаве, %	Предельные отклонения, %
Углерод	До 0,030 включ. Св. 0,030 » 0,20 » » 0,20	+ 0,005 ± 0,01 ± 0,02
Кремний	До 1,00 включ. Св. 1,00	+ 0,05 ± 0,10
Марганец	До 1,00 включ. Св. 1,00 » 2,00 » » 2,00 » 5,00 » » 5,00 » 10,00 » » 10,00	+ 0,04 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,08 ± 0,15
Сера	В пределах норм таблицы 1	+ 0,005
Фосфор	В пределах норм таблицы 1	+ 0,005
Азот	Св. 0,03 до 0,11 включ. » 0,11 » 0,60 »	± 0,01 ± 0,02
Алюминий	До 0,20 включ. Св. 0,20 » 1,00 » » 1,00 » 5,00 » » 5,00	± 0,02 ± 0,05 ± 0,10 ± 0,15
Титан	До 1,00 включ. Св. 1,00	± 0,05 ± 0,10
Ванадий	В пределах норм таблицы 1	± 0,02
Ниобий	Св. 0,05 до 1,80 включ. » 1,80 » 3,00 »	± 0,02 ± 0,05
Молибден	До 1,75 включ. Св. 1,75	± 0,05 ± 0,10
Вольфрам	До 0,20 включ. Св. 0,20 » 1,00 » » 1,00 » 5,00 » » 5,00	± 0,02 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,10
Хром	До 10,00 включ. Св. 10,00 » 15,00 включ. » 15,00	± 0,10 ± 0,15 ± 0,20